Peter Seppele
Gesellschaft m.b.H.

» Abfallwirtschaft
» Brennstoffe
» Dämmstoffe

Firmensitz:
Bahnhofstraße 79, A-9710 Feistritz/Drau
Tel.: 04245/2352-0 | Fax: 04245/2352-21
office@seppele.at | www.seppele.at
FN 114820 d, LG Klagenfurt
UID: ATU 26833004

Zweigstelle Villach:
Reitschulgasse 12, A-9500 Villach
Recyclinghof: Tel.: 04242/430080
Heizöl - Diesel: Tel.: 04242/42221

Lagerraummängel aus der Praxis

Das Pelletlager spielt neben der Pellets eine entscheidende Rolle für die Pellets-Qualität. Aufgrund dessen sollte auf die richtige Ausführung des Lagerraums geachtet werden.

Probleme mit Schrauben in der Befüllleitung

Verschraubte Metallrohre sind für den Pellets-Befüllstrom ein Hindernis. Ein Teil der Pellets wird nachgebrochen, was zu erhöhtem Feinanteil und Bruch im Lagerraum führt. Dieser kann die Raumaustragung stören. Auch die Verbrennung kann gestört sein, da die Luft schwerer durch das Glutbett geführt werden kann (Anschmelzen der Asche).

Lösungsvorschlag: Entfernung der Schrauben und anschließendes vernieten.

Bilder aus der Praxis: